

しょうばら しょうばら 通学路対策箇所図(庄原市 庄原小学校 1/4)

プログラム番号 11
 ・通行量が多くスピードを出す車両も多いが、通学路の一部に歩道がなく危険である。

<対策メニュー>
 ・カラー舗装
 【庄原市】



プログラム番号 1-1
 ・西方向からの右折時に歩道付近までで速度超過で走行する車両が多く危険である。

<対策メニュー>
 ・路面標示
 (通学路・歩行者有等)
 【庄原市】




プログラム番号 14
 ・交通量が多く、歩道も狭いため危険である。

<対策メニュー>
 ・道路改良・歩道拡幅(継続)
 【広島県】




プログラム番号1-2
 ●市道中本町西原線
 ・交通量が多く、歩道も狭いため危険である。

<対策メニュー>
 ・道路改良・歩道拡幅
 【庄原市】




プログラム番号 3
 ・道幅が狭く歩道もないが車両の往来が多く、接触の危険がある。

<対策メニュー>
 ・道路改良(現在の路幅の中の歩道整備を行う)(継続)
 【庄原市】



通学路対策箇所図(庄原市 庄原小学校 2/4)



● : 要対策箇所

プログラム番号 16
 ・交通が多くスピードを出す車も多いが、片側に狭い歩道しかなく危険である。

<対策メニュー>
 ・道路改良・歩道拡幅
 ・区画整理(継続)
 【庄原市】



プログラム番号 15
 ・交通が多く、歩道も狭いため危険である。

<対策メニュー>
 ・道路改良(街路整備)
 【広島県】



プログラム番号 2
 ・交通が多いが、信号機がなく衝突の危険がある。

<対策メニュー>
 ・西新町板橋線改良工事に合わせて一部歩道を設置
 【庄原市】



プログラム番号 13
 ・幅員が狭く、車両との接触の危険がある。

<対策メニュー>
 ・道路改良
 (現在の路幅の中で歩道整備を行う)(継続)
 【庄原市】



通学路対策箇所図(庄原市 庄原小学校 3/4)

しょうばら

しょうばら

【庄原市通学路安全推進会議構成員】

- ・庄原市教育委員会
- ・小学校、PTA
- ・広島県北部建設事務所 庄原支所
- ・広島県庄原警察署
- ・庄原市建設課

プログラム番号7

・歩道が狭く、ポール等で簡単に区切られている程度なので接触の危険性が高い。

<対策メニュー>

- ・歩道設置
- 【広島県】



プログラム番号6

・北側道路からくる児童が死角になっており、車両との接触の危険がある。

<対策メニュー>

- ・歩行者確認用のミラー設置
- 【庄原市】



プログラム番号5

・歩道がなく道幅も狭いため、車両との接触の危険がある。

<対策メニュー>

- ・外側線の引直し、
- カラー舗装
- 【庄原市】



プログラム番号12

・通行量が多くスピードを出す車両も多いが、通学路に歩道がなく危険である。

<対策メニュー>

- ・カラー舗装、
- 外側線の引直し
- 【庄原市】



プログラム番号4

・車両の往来も多いが、道が狭く歩道もないため、接触の危険がある。

<対策メニュー>

- ・歩道の設置を
- JRと協議
- 【庄原市】



○ : 要対策箇所

通学路対策箇所図(庄原市 庄原小学校 4/4)

しょうばら

しょうばら

【庄原市通学路安全推進会議構成員】

- ・庄原市教育委員会
- ・小学校、PTA
- ・広島県北部建設事務所 庄原支所
- ・広島県庄原警察署
- ・庄原市建設課

プログラム番号 10

・バスの乗降場所になったが
分かりづらく危険である。

＜対策メニュー＞

- ・区画線
- 【庄原市教育委員会】



プログラム番号 8
・歩道がなく車両との
接触の危険がある。

＜対策メニュー＞


- ・看板設置又は路面標示、
外側線の引直し
- 【庄原市】



プログラム番号 9
・バスの乗降場所になっているが
分かりづらく危険である。

＜対策メニュー＞

- ・「児童バス停あり」などの
看板設置又は路面標示
- 【庄原市】



○ : 要対策箇所

↓ 至 庄原小学校

通学路対策箇所図(庄原市 峰田小学校)

しょうばら みねた

【庄原市通学路安全推進会議構成員】

- ・庄原市教育委員会
- ・小学校、PTA
- ・広島県北部建設事務所 庄原支所
- ・広島県庄原警察署
- ・庄原市建設課

プログラム番号 4
・幅員が狭く車両との接触危険がある。

<対策メニュー>
・区画線
【広島県】



プログラム番号 1
・幅員が狭く車両との接触危険がある。

<対策メニュー>
・道路改良(継続)
【広島県】



プログラム番号 2
・幅員が狭く車両との接触危険がある。

<対策メニュー>
・歩道設置
【広島県】




プログラム番号 3
・落石の可能性がある。

<対策メニュー>
・落石防止対策(継続)
【庄原市】



プログラム番号 5
・幅員が狭く車両との接触危険がある。

<対策メニュー>
・白線の引き直し、用地提供があれば
・拡幅の検討
【庄原市】



○ : 要対策箇所

通学路対策箇所図(庄原市 板橋小学校)

【庄原市通学路安全推進会議構成員】

- ・庄原市教育委員会
- ・小学校、PTA
- ・広島県北部建設事務所 庄原支所
- ・広島県庄原警察署
- ・庄原市建設課

プログラム番号 1

- ・交通量が多い。住宅地側に歩道がなく、横断歩道のない道路の反対側に渡る必要がある。

<対策メニュー>

- ・歩道設置
- 【庄原市】



プログラム番号 2

- ・交通量が多く、見通しが悪い。また、歩行者用の信号がない。

<対策メニュー>

- ・区画線
- 【広島県】



←至 七塚原高原

↑至 板橋小学校

プログラム番号 3

- ・見通しが悪く、交差点に突然車が進入することがある。


<対策メニュー>

- ・交差点改良
- 【広島県】



庄原工業団地

○ : 要対策箇所



通学路対策箇所図(庄原市 東小学校)

しょうばら ひがし

【庄原市通学路安全推進会議構成員】

- ・庄原市教育委員会
- ・小学校、PTA
- ・広島県北部建設事務所 庄原支所
- ・広島県庄原警察署
- ・庄原市建設課

プログラム番号 1

・交通量が多く見通しが悪いため、
車と児童の接触の危険がある。

<対策メニュー>

- ・盛り上がり地の掘削。
- 地権者との協力を得て、
対応を検討する(継続)
【庄原市】




通学路対策箇所図(庄原市 山内小学校)

しょうばら やまのうち

【庄原市通学路安全推進会議構成員】

- ・庄原市教育委員会
- ・小学校、PTA
- ・広島県北部建設事務所 庄原支所
- ・広島県庄原警察署
- ・庄原市建設課



山内小学校 文

市道山内南線

山内駅

七塚原SA

平和町

平田

312

222

市道流田尾引線

尾引

プログラム番号2
 ・本道でスピードを出す車が多く危険である。

＜対策メニュー＞
 ・看板、道路標示等での注意喚起
 【庄原市】



プログラム番号1
 ・交差点、車が多く危険である。

＜対策メニュー＞
 ・道路改良事業で交差点の改良
 【庄原市】



木戸中

木戸町

● : 要対策箇所

通学路対策箇所図(庄原市 西城小学校 1/2)

しょうばら さいじょう

【庄原市通学路安全推進会議構成員】

- ・庄原市教育委員会
- ・小学校、PTA
- ・広島県北部建設事務所 庄原支所
- ・広島県庄原警察署
- ・庄原市建設課

プログラム番号 2
 ・歩道が無く、車両と接触の危険がある。

＜対策メニュー＞
 ・歩道設置(継続)
 【広島県】




プログラム番号 1
 ・歩道が無く、車両と接触の危険がある。

＜対策メニュー＞
 ・歩道設置(継続)
 【広島県】



○ : 要対策箇所




通学路対策箇所図(庄原市 西城小学校 2/2)



【庄原市通学路安全推進会議構成員】

- ・庄原市教育委員会
- ・小学校、PTA
- ・広島県北部建設事務所 庄原支所
- ・広島県庄原警察署
- ・庄原市建設課

プログラム番号3
・横断歩道線が消えている。



<対策メニュー>
・横断歩道の引き直し
【庄原警察署】



プログラム番号4
・大変狭い道幅で、車が侵入してきた場合に危険である。保護者からの要請あり。



<対策メニュー>
・看板、道路標示等での注意喚起
【庄原市】

○ : 要対策箇所

通学路対策箇所図(庄原市 ^{しょうばら} 小奴可 ^{おぬか} 小学校)



プログラム番号 1
 ・道路改良工事は、およそ40m程度の間、歩道が未設置となる見込みで、その区間は道路がカーブしていることもあり、大変危険である。

<対策メニュー>
 ・道路改良(継続)
 【広島県】




通学路対策箇所図(庄原市 栗田小学校)


しょうばら あわた

【庄原市通学路安全推進会議構成員】

- ・庄原市教育委員会
- ・小学校、PTA
- ・広島県北部建設事務所 庄原支所
- ・広島県庄原警察署
- ・庄原市建設課



プログラム番号 2
 ・歩道の白線が薄くなっている。
 <対策メニュー>
 ・白線の引き直し
 【広島県】




プログラム番号 1
 ・横断歩道が消えかかっている。直線道路が始まる地点で、スピードが出やすい路線なので危険である。R3年4月に児童と車が接触しかけたヒヤリハット事例があり、警察と連携済み。
 <対策メニュー>
 ・横断歩道の引き直し
 【庄原警察署】



● : 要対策箇所

通学路対策箇所図(庄原市 東城小学校)



しょうばら
とうじょう

プログラム番号 2
・山の斜面が崩れている箇所があり危険である。

<対策メニュー>
・ポケット式ロックネットの設置(継続)
【庄原市】



- 【庄原市通学路安全推進会議構成員】
- ・庄原市教育委員会
 - ・小学校、PTA
 - ・広島県北部建設事務所 庄原支所
 - ・広島県庄原警察署
 - ・庄原市建設課

プログラム番号 1
・曲線部で見通しが悪く危険である。


<対策メニュー>
・道路改良(継続)
【広島県】



○ : 要対策箇所


通学路対策箇所図(庄原市しょうばら 口和くちわ小学校)

- 【庄原市通学路安全推進会議構成員】
- ・庄原市教育委員会
 - ・小学校、PTA
 - ・広島県北部建設事務所 庄原支所
 - ・広島県庄原警察署
 - ・庄原市建設課



プログラム番号 2
 ・幅員が狭く、
 車両と接触の危険がある。

<対策メニュー>
 ・道路改良
 【庄原市】



プログラム番号 1
 ・歩道の未改良区間があり危険がある。
 センターラインが消えかかっており、
 反対車線にはみ出す車があり危険である。

<対策メニュー>
 ・歩道設置(継続)
 【広島県】

○ : 要対策箇所

しょうばら たかの 通学路対策箇所図(庄原市 高野小学校)

【庄原市通学路安全推進会議構成員】

- ・庄原市教育委員会
- ・小学校、PTA
- ・広島県北部建設事務所 庄原支所
- ・広島県庄原警察署
- ・庄原市建設課

プログラム番号 4

・歩道が未整備で車道を通行しており危険である。

<対策メニュー>

- ・歩道整備(継続)【広島県】



プログラム番号 2

・横断歩道の表示が薄い。
高野大橋の下から来る車が見えにくい。

<対策メニュー>

- ・交差点改良【広島県】
- ・横断歩道の引き直し【庄原警察署】



プログラム番号 1

・横断歩道の表示が薄い。



<対策メニュー>

- ・横断歩道の引き直し【庄原警察署】



プログラム番号 3
・歩道がなく車両との接触の危険がある。

- #### <対策メニュー>
- ・歩道設置(継続)【広島県】



○ : 要対策箇所

通学路対策箇所図(庄原市 総領小学校)

しょうばら そうりょう

【庄原市通学路安全推進会議構成員】

- ・庄原市教育委員会
- ・小学校、PTA
- ・広島県北部建設事務所 庄原支所
- ・広島県庄原警察署
- ・庄原市建設課

プログラム番号 3
 ・歩道未改良区間があり危険がある。

<対策メニュー>
 ・歩道設置(継続)
 【広島県】



総領町稲草

総領町下領家

主要地方道三良坂総領線

国道432号

文

総領小学校

プログラム番号 1
 ・歩道未改良区間があり、危険がある。

<対策メニュー>
 ・道路改良
 【広島県】



プログラム番号 2
 ・カーブで見通しが悪くやや上り坂になった横断歩道のため、運転者から歩行者が見えにくく、車と接触の危険がある。

<対策メニュー>
 ・注意喚起
 【広島県】



○ : 要対策箇所