

平面図

S=1/250



※被災箇所内に給水管が埋設されているため、施工時には十分確認を行い施工すること。

横断図


S=1/100

SECT9.0

GH=51.33

FH=

掘 削	3.8
床 堀	0.6
埋 戻	0.1
盛 土	1.1
盛土法面整形	7.6




SECT4.0

GH=49.65

FH=

掘 削	10.2
床 堀	0.6
埋 戻	0.1
盛 土	9.5
盛土法面整形	6.4




SECT0.0

GH=50.42

FH=


掘 削	3.7
床 堀	0.6
埋 戻	0.1
盛 土	1.0
盛土法面整形	5.7



展開図

V=1/100

H=1/100




実施設計書

庄原市 東城町内堀 321/210


工事名	令和6年8月29日～8月31日発生 台風10号災害 東城所尾8号道路		
図面名	設 計 図		
作成年月日	令 和 6 年 月		
縮 尺	図 示	図面番号	1/2
会社名	有限会社 総建開発		
事業者名	庄 原 市		

展開図
S=1/100




フトン籠
S=1/50


平面図



側面図



暗渠排水
S=1/20



実施設計書

庄原市 東城町内堀 321/210

工事名	令和6年8月29日～8月31日発生 台風10号災害 東城所尾8号道路		
図面名	設 計 図		
作成年月日	令 和 6 年 月		
縮 尺	図 示	図面番号	2/2
会社名	有限会社 総建開発		
事業者名	庄 原 市		