

H30年度 事故発生状況

NO.	事故発生日	発生場所	発生状況	事故原因
1	H30.4.3	庄原市実留町	左折時に校舎と接触	左側確認不足
2	H30.4.12	庄原市東城町	左折時に鉄柵と接触	左側確認不足
3	H30.4.24	広島市安佐北区	走行中の後続車と接触。	周囲確認不足
4	H30.7.6	庄原市是松町	消防団活動中、後部パトライト接触破損	視界不良
5	H30.7.7	庄原市川北町	消防団活動中、車両転回中民家の車両に接触破損	後方確認不測
6	H30.8.2	尾道市市内	駐車場から出庫中、鉄製のポールに接触	後方確認不測
7	H30.8.8	庄原市上原町	左折時にフェンスに接触	左側確認不足
8	H30.9.30	庄原市高野町	側溝に脱輪し、助手席の同乗者の頭部(ヘルメット着用)がフロントガラスに当たり破損。	周囲確認不足
9	H30.10.27	庄原市中本町	停車中の車両に接触	周囲確認不足
10	H30.11.6	口和町湯木	後進中ゴミステーション屋根と接触	周囲確認不足
11	H30.11.30	三日市町	後進中自転車置き場屋根に接触	周囲確認不足
12	H31.1.17	西本町二丁目	右折時、私有地のポールと接触	周囲確認不足
13	H31.2.26	庄原市西城町	動物が飛び出たため回避し中央分離帯に接触	注意不足