


S=1/250



S=1 : 50




Diagram of a horizontal pipe with a downward slope. The left end is at an elevation of 499.70 and the right end is at 499.66. The pipe length is $L = 24.0\text{m}$ and the slope is $i = 0.17\%$.

526
210

図 面 の 名 称	図面番号
台風10号災害（令和6年8月29日～31日発生） 庄原市東城町栗田 森脇水路 復 旧 設 計 図	1/3





測 量		令和	月	日終了
設 計				
製 図	原図			
	複写			

横断面図

S=1/100

A箇所

B箇所




実施設計図面	
図面の名称	図面番号
台風10号災害（令和6年8月29日～31日発生） 庄原市東城町栗田 森脇水路 復旧設計図	2/3
測量	令和 月 日終了
設計	
製原図	
図複写	

工事用道路


S=1/100

C - C




DL=495.00

B - B




DL=495.00


粟田川 標準断面



D - D



A - A



DL=495.00

実施設計図面

図面の名称	図面番号
台風10号災害（令和6年8月29日～31日発生） 庄原市東城町栗田 森脇水路 復旧設計図	3/3

測量	令和 月 日終了
設計	
製図	
原図	
複写	