


通学路対策箇所図(庄原市 庄原小学校 1/3)




通学路対策箇所図(庄原市 庄原小学校 2/3)



通学路対策箇所図(庄原市 庄原小学校 3/3)



しょうばら ながすえ 通学路対策箇所図(庄原市 永末小学校)



:要対策箇所

通学路対策箇所図(庄原市 峰田小学校)



○ : 要対策箇所

通学路対策箇所図(庄原市 ^{しょうばら} 板橋 ^{いたばし} 小学校)




Δ395, 2

・歩道がなく、歩行者が車両と接触する危険がある。


・三日市三差路交差点付近の
中央線の引き直し(令和6年度完了)

【庄原市】



:要対策箇所

通学路対策箇所図(庄原市 山内小学校^{1/2})




通学路対策箇所図(庄原市 山内小学校2/2)



● : 要対策箇所

通学路対策箇所図(庄原市 西城小学校)




通学路対策箇所図(庄原市 小奴可小学校)



通学路対策箇所図(庄原市 栗田小学校)



通学路対策箇所図(庄原市 東城小学校)



通学路対策箇所図(庄原市 口和小学校)

しょうばら

くちわ



プログラム番号 2
・幅員が狭く、
車両と接触の危険がある。

<対策メニュー>
・道路改良(予定・計画あり)
【庄原市】



プログラム番号 1
・歩道の未改良区間があり危険がある。
センターラインが消えかけており、
反対車線にはみ出す車があり危険で
ある。

<対策メニュー>
・道路改良(予定・計画あり)
【広島県】



○ : 要対策箇所

通学路対策箇所図(庄原市 ^{しょうばら} 高野 ^{たかの} 小学校)

